

**[fr]Vols 12, 13,14,15 et 16[/fr][en]Flights 12,13,14,15 and 16[/en]**

**[fr]Vols d'essai[/fr][en]Test flights[/en]**

Publié par :

Publié le : 27-03-2012 20:13:24

[fr]J'ai réinstallé l'EFIS qui fonctionne correctement mais j'ai un nouveau problème avec les indicateurs de vitesse qui sous-évaluent la vitesse. Il y a sans doute un problème sur le circuit de pression totale. j'ai fait plusieurs vols pour faire une recherche de panne sans succès. Je continuerai la prochaine fois.

En tout cas, la journée a permis d'ajouter 1h45mn au total.[/fr][en]I reinstalled the EFIS, it works correctly but I know have a problem with the speed indicators, they are underestimating the speed. I think there is a problem with the pitot line. I made some short flights to troubleshoot but without success.

I however managed to add 1h45mn to the total flight time[/en]